

ETABLISSEMENT :

ETAT DES LIEUX  
POSTE ATHON du percho

REPRESENTANT DE LA POSTE :

Gauthier Yann. Laure

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

LE ROUSSEAU



LOCALS	RETEVEMENT DES SOLS		RETEVEMENTS MURAUX		ETAT DES MEUBLANTS		VALIDATION DES M2		VITRES DIFFICILES D'ACCES	
	Observation		Observation		Observation		Préciser si différents du BPU		Observation	
PUBLIC	Carrelage bon état		Peinture ProRe		Bon état				accessible	
ADMINISTRATIVE	" "		Peinture ProRe		Bon état				accessible	
INDUSTRIEL	" "		Peinture usé		Bon état				accessible	
SANITAIRE	Carrelage bon état		Peinture ProRe		Bon état					
ABORDS										
VITRES										

Marie-Laure GAUTHIER

Responsable Exploitation

SIGNATURE de NOGENT LE ROTROU

2 avenue Georges Clémenceau

28400 NOGENT LE ROTROU

06 65 41 95 14

marie-laure.gauthier@laposte.fr

26/09/23

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN