

ETABLISSEMENT :

Brau Pdc


ETAT DES LIEUX

REPRESENTANT DE LA POSTE :

VIOLETTE NOUAK Solute


MAIRIAUX

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :


l'entretien
24 personnes

| LOCALUX | RETEIEMENT DES SOLS | | RETEIEMENTS MURAUDX | | ETAT DES MEUBLANTS | | VALIDATION DES M2 Préciser si différents du BPU | VITRES DIFFICILES D'ACCES Observation | |
|----------------|---------------------|---|---------------------|---|--------------------|---|--|--|--|
| | Observation | | Observation | | Observation | | | | |
| PUBLIC | / | / | / | / | / | / | / | | |
| ADMINISTRATIVE | dégradé (eau) | / | dégradé | / | / | / | | | |
| INDUSTRIEL | - Bon | / | dégradé | / | Bon | / | | | |
| SANITAIRE | Bon | / | Bon | / | Bon | / | | | |
| ARBRES | | | | | | | | | |
| VITRES | | | | | | | | | 21 m ² d'accès difficile cause besson |

SIGNATURE LA POSTE



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN

