

ETABLISSEMENT :

Cloyes BP

# ETAT DES LIEUX

REPRESENTANT DE LA POSTE :

Bouedell

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

MARCAIS

l'entretien  
2 personnes

LOCALUX	RETEMENT DES SOLS	RETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	BON	BON	BON		Vitres en hauteur avec biseaux
ADMINISTRATIVE	BON	BON	BON		à faire à la perche
INDUSTRIEL	Dégradé	BON	BON		
SANITAIRE	BON	BON	BON		
ABORDS					
VITRES				du BPU.	Vitres haut + biseaux

SIGNATURE LA POSTE

27.09.13

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN

Facile 2-1  
Officiel 16-1