

# ETAT DES LIEUX

100 ACCOLES


NOSSERRE

HP BRESSAUD

l'entretien

ETABLISSEMENT :  
REPRESENTANT DE LA POSTE :  
REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

LOCALUX	RETEVEMENT DES SOLS		RETEVEMENTS MURAUX		ETAT DES MEUBLANTS		VALIDATION DES M2		VITRES DIFFICILES D'ACCES	
	Observation		Observation		Observation		Préciser si différents du BPU		Observation	
PUBLIC	Ciment laque bon état		Peinture décolorée		bon état				NON	
ADMINISTRATIVE	" "		peinture		" "					
INDUSTRIEL	" "		peinture décolorée		" "					
SANTAIRE	" "				" "					
ABORDS										
VITRES										



SIGNATURE LA POSTE

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN