

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

Montain sur le lac BP @ TRI

REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

TOMAS

 l'entretien

LOCALUX	REVETEMENT DES SOLS		REVETEMENTS MURAUX		ETAT DES MEUBLANTS		VALIDATION DES M2		VITRES DIFFICILES D'ACCES		EFFECTIF SITE	
	Observation		Observation		Observation		Préciser si différents du BPU		Observation		Observation	
PUBLIC	✓		✓		✓		✓		✓			2
ADMINISTRATIVE	✓		✓		✓		✓		✓			
INDUSTRIEL	✓		✓		✓		✓		✓			12
SANITAIRE	✓		✓		✓		✓		✓			
ABORDS	✓		✓		✓		✓		✓			
VITRES												

SIGNATURE DE LA POSTE



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN