

ETABLISSEMENT :

ETAT DES LIEUX  
Nogent la grande hère

REPRÉSENTANT DE LA POSTE :

GAUTHIER Yann Laure

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

MR ROUSSEAU



LOCALUX	RETEMENT DES SOLS	RETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DEFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	Couloir Ban otel	Peinture otel d'usage	Ban otel		accésible
ADMINISTRATIVE	Couloir Ban otel	Peinture Ban otel	" "		—
INDUSTRIEL	Couloir Ban otel	Peinture Ban otel	" "		—
SANITAIRE	Couloir Ban otel	Peinture Ban otel	" "		—
ABORDS	Couloir Ban otel	Peinture Ban otel	" "		
VITRES					

Marie-Laure GAUTHIER  
Responsable Exploitation  
Secteur NISSEN PÉRETROU  
2 avenue Georges Clémenceau  
28400 NOGENT LE ROTROU  
06 65 41 95 14  
marie-laure.gauthier@leposte.fr

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN