

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

Environnement en Slovaque BP

REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

TO MA #2

Entretien

	RETEVEMENT DES SOLS		RETEVEMENTS MURAUX		ETAT DES MEUBLANTS		VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES	EFFECTIF SITE
	Observation	Observation	Observation	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation	Observation
LOCALUX									
PUBLIC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ OK
ADMINISTRATIF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INDUSTRIEL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SANITAIRE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ABORDS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
VITRES									

SIGNATURE POSTE ENTIEN



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN