

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

Vendôme Rte B P

REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

TOMAZ

l'entretien

	RETEVEMENT DES SOLS		RETEVEMENTS MURAUX		ETAT DES MEUBLANTS		VALIDATION DES M2		VITRES DIFFICILES D'ACCES		EFFECTIF SITE			
	Observation		Observation		Observation		Préciser si différents du BPU		Observation		Observation			
PUBLIC	V		V		V		V		V		2			
ADMINISTRATIVE	V		V		V		V		V					
INDUSTRIEL	V		V		V		V		V					
SANITAIRE	V		V		V		V		V					
ABORDS	V		V		V		V		V					
VITRES											V			

1 m² vitres
avec brisures sur
4 m²

SIGNATURE POSTE



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN

[Signature]