# ETAT DES LIEUX

**ETABLISSEMENT :** ALIZAY

**REPRÉSENTANT DE LA POSTE :**

**REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ :** HABERT Guillaume

l'entretien

| LOCAUX | REVETEMENT DES SOLS | REVETEMENTS MURAUX | ETAT DES MEUBLANTS | VALIDATION DES M2 | VITRES DIFFICILES D'ACCES |
|---|---|---|---|---|---|
| | Observation | Observation | Observation | Préciser si différents du BPU | Observation |
| PUBLIC | OK | OK | OK | OK | — |
| ADMINISTRATIF | OK | OK | OK | OK | — |
| INDUSTRIEL | OK | OK | OK | OK | (2 fois) 2 Senetre 14m2 1m/2 Hauteur 3m50 ufenetre 1,4/1,2 m |
| SANITAIRE | OK | OK | OK | OK | — |
| ABORDS | OK | OK | OK | OK | — |
| VITRES | | | | OK | — |

SIGNATURE LA POSTE

13-9 2023 ALIZAY 27-008

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN