


# ETAT DES LIEUX


ETABLISSEMENT : Beaumont Le Roger.

REPRESENTANT DE LA POSTE : Gagnon.

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ : Co F FURAD Regis



| LOCAUX        | RETEVEMENT DES SOLS | RETEVEMENTS MURAUX | ETAT DES MEUBLANTS | VALIDATION DES M2             | VITRES DIFFICILES D'ACCES |                            |
|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|
|               | Observation         | Observation        | Observation        | Préciser si différents du BPU | Préciser                  | Observation                |
| PUBLIC        | OK                  | OK                 | OK                 | 81,38 m <sup>2</sup>          |                           |                            |
| ADMINISTRATIF | OK                  | OK                 | OK                 | OK                            |                           |                            |
| INDUSTRIEL    |                     |                    |                    |                               |                           |                            |
| SANITAIRE     | OK                  | OK                 | OK                 | OK                            |                           |                            |
| ABORDS        | OK                  |                    |                    |                               |                           |                            |
| VITRES        |                     |                    |                    | OK                            |                           | avec Parche<br>ou 3 bouts. |



SIGNATURE LA POSTE

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN