

ETAT DES LIEUX

De Poste de Chambray BP

l'entretien

ETABLISSEMENT :


REPRÉSENTANT DE LA POSTE :

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

Galbois Chérelle

LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	Bon	Peinture en mauvais état	Bon	/	1 genre avec barreaux Extérieur (1,60)
ADMINISTRATIF	Bon	Peinture en mauvais état + papier peint	Bon	/	2 genres avec barreaux extérieur (2,08)
INDUSTRIEL	/	/	/	/	/
SANITAIRE	Bon	Bon	/	/	/
ABORDS	Bon	Enseignes extérieur à nettoyer	/	/	/
VITRES				/	/

SIGNATURE LA POSTE



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN 12.10.2023

(Handwritten signature)