

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT : CHARLEVILLE

REPRESENTANT DE LA POSTE : RECHER

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ : HARBERT GUILBAINE



LOCALS	RETEVEMENT DES SOLS	RETEVEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	OK	OK	OK	OK	barreaux aux fenêtres (2 nd et 3 rd étages)
ADMINISTRATIF	bureau direction très mauvais état	OK	desserte manoir + nouvelle (barreaux direction)	OK	barreaux aux fenêtres (2 nd et 3 rd étages)
INDUSTRIEL	OK	OK	OK	OK	—
SANITAIRE	OK	OK	OK	OK	—
ABORDS	OK	OK	OK	OK	—
VITRES				OK	—

SIGNATURE LA POSTE

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN

