

ETAT DES LIEUX

Centre de Tri Couches en Ouche PDC

ETABLISSEMENT :


REPRÉSENTANT DE LA POSTE :

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

Kalbas Christelle

l'entretien

LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	Bon	Bon	Bon	Bon	—
ADMINISTRATIF	Bon	Bon	Bon	Bon	—
INDUSTRIEL	Bon	Bon	Bon	Bon	—
SANITAIRE	Bon	Bon	—	Bon	—
ABORDS					
VITRES					—



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN G. 13.10.2023

[Handwritten signature]