

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT : Poste St-Thomé Eureux

REPRESENTANT DE LA POSTE :

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

Guénaëlle Christelle

l'entretien

LOCAUX	RETEVEMENT DES SOLS	RETEVEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	bon	bon	bon	bon	
ADMINISTRATIF	bon	bon	bon	bon	
INDUSTRIEL	bon	moyen (Peinture aux murs qui s'écaille)	bon	bon	bon
SANITAIRE	bon	moyen		bon	bon
ABORDS	bon	Côté Rue, bas des murs sales (en pierre) Casquette en verre très Sale environ 2 mètres de haut	boite postale à nettoyer		
VITRES				bon	

SIGNATURE LA POSTE



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN Ca 13.09.2023