

ETAT DES LIEUX

La Poste de Nékreuhl

REPRESENTANT DE LA POSTE :

[]

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

Gwendoline Christalle

l'entretien

LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	Bon	Bon	Bon	Bon	Vitres avec barreaux à l'intérieur (gru)
ADMINISTRATIF	Bon	Bon	Bon	Bon	Vitres avec barreaux à l'extérieur (domi)
INDUSTRIEL	/	/	/	/	/
SANITAIRE	Bon	Bon	/	Bon	/
ABORDS	Devant porte d'entrée extérieur à nettoyer avec Kärcher	Ensignes à nettoyer + casquette et mur gris qui entoure le distributeur	Boîte postale jaune à nettoyer	/	/
VITRES				/	/

SIGNATURE LA POSTE

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN Le 20.05.2023