

ETAT DES LIEUX


ETABLISSEMENT :

Terrene sur Aroles

REPRÉSENTANT DE LA POSTE :

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

COFFOND heirs



LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	RETEVEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	OK	OK	OK	OK	
ADMINISTRATIF	OK	OK	OK	OK	
INDUSTRIEL					
SANITAIRE	OK	OK	OK	OK	
ABORDS	OK				
VITRES				OK	



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN