

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT :

Neubourg

REPRESENTANT DE LA POSTE :

Fortini

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ :

COFFARD Régis



LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	OK	OK	OK	OK	
ADMINISTRATIF	OK	OK	OK	OK	
INDUSTRIEL					
SANITAIRE	OK	OK	OK	OK	
ABORDS	Descente ardoisée Paveuse HP				
VITRES				OK	



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN