

ETAT DES LIEUX


ETABLISSEMENT : Marjorie Serr Roubin

REPRESENTANT DE LA POSTE : Cathyon

REPRESENTANT DE LA SOCIÉTÉ : COFFARD Régis

l'entretien

LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	Caulage OK	OK.	OK	OK	Vitres avec Barreaux Total 21,47 m ²
ADMINISTRATIF	Caulage OK.	OK.	OK	OK	
INDUSTRIEL					
SANITAIRE	Caulage OK (Vieux)	Usure Mur	OK	OK	
ABORDS	Env. Venant Bronses + première Sale	<	/		
VITRES					



SIGNATURE LA POSTE

SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN