

ETAT DES LIEUX

ETABLISSEMENT : STRABEULVÉ

REPRÉSENTANT DE LA POSTE :

REPRÉSENTANT DE LA SOCIÉTÉ : CONFANID RECHIS



LOCAUX	REVETEMENT DES SOLS	REVETEMENTS MURAUX	ETAT DES MEUBLANTS	VALIDATION DES M2	VITRES DIFFICILES D'ACCES
	Observation	Observation	Observation	Préciser si différents du BPU	Observation
PUBLIC	OK	OK	OK	OK	
ADMINISTRATIF	OK	OK	OK	OK	
INDUSTRIEL					
SANITAIRE	OK	OK	OK	OK	
ABORDS	Parking intérieur et desherber.				
VITRES				17-6-14 N°	avec bancs + 3 bancs - ↑ + Bancs de fenêtres OLE - route Non de Pollution (Produit Ciment)



SIGNATURE SAS L'ENTRETIEN