

code immeuble (IRSI) : 453716	UNIVERSITE DE LA POSTE 45000 Orléans	31/01/2024
-------------------------------	--------------------------------------	------------

local d'activité	local	propreté des sols			
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	hall principal	propreté des sols	2	2	RAS
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	tokelo	propreté des sols	2	0	sol à reprendre
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	303	propreté des sols	2	1	bureau à reprendre
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	0	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 4 (tertiaire ou industriel)	A235	propreté des sols	2	1	poussière sur dessus d armoire et les tables
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 1	COULOIR accès parking	propreté des sols	2	2	à reprendre
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	0	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	ascenseur	propreté des sols	2	1	Dépoussiérer les équipements et rebord de mur
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	0	
local sanitaire ou vestiaire	Sanitaire 1ER ÉTAGE	propreté des sols	2	2	un distributeur à remplacer, poussière à réaliser sur les distributeur
		propreté des surfaces verticales	2	1	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	2	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	1	
		vidage et propreté des poubelles	2	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	salle de repos 3 étage	propreté des sols	2	1	dessus de meuble à faire et sol à reprendre
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
Locaux techniques ou peu visités	local prestaire	propreté des sols	2	1	local à nettoyer
		vidage et propreté des poubelles	2	1	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	parking sous sol	propreté des sols	2	2	toiles d araignées
		vidage et propreté des poubelles	2	1	
TOTAL (maximum = 100)			100	79	Pénalités
seuil de pénalité (80 %)			79%		NON

Observations:

Les vestiaires sont à reprendre au sous sol

Nom et signature du Prestataire :

L'ENTRETIEN

Nom et signature du représentant de La Poste :

jean philippe héloir représentée par N ANGLADE NEXITY



code immeuble (IRSI) : 452342		place de gaulle 45000 Orléans		31/01/2024	
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	bureau de poste accueil client sans cash	propreté des sols	2	2	ras
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	102	propreté des sols	2	1	Enlever le scotch au sol
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	Bureau de poste accueil client public	propreté des sols	2	2	PARTIE BASSE A AMÉLIORER
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	315	propreté des sols	2	2	ras
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 1	ascenseur	propreté des sols	2	1	Rails à nettoyer
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	Escalier métallique	propreté des sols	2	2	ras
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	2	
local sanitaire ou vestiaire	sanitaire 1 ETAGE	propreté des sols	2	2	un distributeur à remplacer
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		propreté cuvettes WC et urinoirs, et état brosse	2	2	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	2	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	1	
		état et approvisionnement des distributeurs de savon	2	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	2	
vidage et propreté des poubelles	2	2			
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	salle de repos RDC	propreté des sols	2	2	décaper l'évier
		propreté des surfaces verticales	2	1	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
Locaux techniques ou peu visités	local ménage sous sol	propreté des sols	2	2	voir si besoin de tous les balais
		vidage et propreté des poubelles			
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	QUAI	propreté des sols	2	1	Sol à reprendre
		vidage et propreté des poubelles	2	2	
TOTAL (maximum = 100)			100	94	Pénalités
seuil de pénalité (80 %)			94%		NON
Observations:					
vitrages réalisés , bon retour des clients.					
Nom et signature du Prestataire :		Nom et signature du représentant de La Poste :			
Mr Da SilvaL'entretien		ANGLADE N (nexity)			

FICHE DE CONTRÔLE CONTRADICTOIRE NETTOYAGE

code immeuble (IRSI) : 459363

3 avenue de Montesquieu 45000 Orléans

31/01/2024

Eléments de contrôle	Local contrôlé	Opérations de nettoyage	Note MAX	Note	Observations
local d'activité 1 (tertiaire ou industriel)	bureau de poste	propreté des sols	2	2	
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	2	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 2 (tertiaire ou industriel)	107	propreté des sols	2	1	Bureau à dépoussiérer
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	1	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
local d'activité 3 (tertiaire ou industriel)	120	propreté des sols	2	1	le dépoussiérage à reprendre
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	0	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 1	hall 5	propreté des sols	2	2	Ras
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	2	
Escalier / Circulation / Ascenseur 2	circulation 1 er étage	propreté des sols	2	1	rambardes à reprendre
		propreté des surfaces verticales	2	0	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
		dépoussiérage extincteurs et autres équip. techniques	2	1	
local sanitaire ou vestiaire	1ER	propreté des sols	2	1	sol à dégraisser, uninoir à nettoyer, toilette à décaper
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		propreté cuvettes Wc et urinoirs, et état brosse	2	1	
		propreté lavabos, robinetterie et miroirs	2	1	
		état et approvisionnement des distributeurs papier toilette	2	2	
		état et approvisionnement des distributeurs essuie-main	2	2	
		vidage et propreté des poubelles	2	2	
Espaces de vie, locaux sociaux (salles repos, coin café, ...)	salle de repas 1ER	propreté des sols	2	1	frigo à nettoyer
		propreté des surfaces verticales	2	2	
		dépoussiérage des objets meublants	2	1	
		finition parties basses et hautes des objets meublants	2	2	
		évacuation déchets ou vidage et propreté des poubelles	2	2	
		absence de toiles d'araignées <3m	2	2	
locaux peu visités	sous sol -2	propreté des sols	2	2	SOUS SOL -2 fait
		vidage et propreté des poubelles	2	2	
Extérieurs, abords quais, rampes, escaliers, ...	abord bâtiment	propreté des sols	2	1	passage couvert à reprendre
		vidage et propreté des poubelles	2	2	
TOTAL (maximum = 100)			90	74	Pénalités
seuil de pénalité (80 %)			82%		non

Observations:
Nom et signature du Prestataire :
Nom et signature du représentant de La Poste :

l'entretien

Anglade nicolas Nexity PM